

December 2019

28 december 2019



Deze maand is er weer lekker geklust. Zo is er op de zolder de de uitgeragelde muur waarover in het vorige bericht is geschreven ook bekleed met hdm platen maar dan wel andere kleuren als de andere kant.





Het waterornament is inmiddels voor de winter ingepakt



Inmiddels is er een roestvrijstalen leuning buiten geplaatst



Tijdens de werkzaamheden op zolder is er ontdekt dat er een lek bij de dakkapel was. Helaas een gedeelte plafond moeten afbreken en de isolatie weg moeten halen zodat dakdekkersbedrijf Arend van der Meer dit probleem kon oplossen.



Na weken wachten is er een nieuwe buitenlamp geplaatst boven de garagepoort. Deze moet wel nog worden afgesteld.



De balk van het spant op zolder bekleed met laminaat en afgewerkt met hoek tranen plaat



De zijkant van de trap weer gedeeltelijk in oude staat terug gebracht en de houten plaat voor het stucwerk gezet



In de garage is er een begin gemaakt om de plafond te isoleren en af te werken met 2de hands plastic schroten. Zolang het niet vriest kan er worden doorgegaan



Omdat de kerstboom voor de deur naar de woonkamer staat is er een tijdelijke omleiding (1) ingesteld en de wegwijzers aangebracht zodat men veilig zonder problemen in de woonkamer kan komen

