

# Februari 2020

26 Februari 2020



De schilder van korff is klaar met het schilderen van de rode deur in de keuken.






Om de metamorfose van de deuren compleet te maken zijn er ook nieuwe klinken geplaatst



De plinten in de gang onder en boven zijn vastgezet





De zijkanten van de plafond in de garage zijn inmiddels ook afgewerkt met de smalle witte latten.



In de keuken is de afzuigkap weer helemaal in elkaar gezet.





Bij de afzuigkap in de bijkeuken is de beugel gemaakt zodat de afzuigkap optimaal kan werken om alle luchtjes af te voeren.



Helaas is het lek in de dakkapel in 2019 niet verholpen en is de dakdekker arend van der meer weer langs geweest om dit te repareren.



Het heeft lang geduurd maar het resultaat is er wel de kapotte deur achterom is vervangen.





Het nieuwe grotere project na het schilderen van de gang is het maken van een nieuwe leuning. Het 1ste gedeelte van de leuning is inmiddels geplaatst en geschilderd. Nog een lak laagje erover en de voorzijde afwerken. Dan verder aan het 2de en 3de gedeelte van de leuning naar boven maken. De leuningdragers zijn ook al in huis

