

November 2019

24 November 2019



Ook deze maand zijn er diverse knopen doorgehakt omtrent de werkzaamheden die worden uitbesteed omdat het op dit moment de gezondheid niet toelaat.

Inmiddels zijn er diverse offertes binnen voor schilderswerkzaamheden in de hal onder en boven inclusief deuren en kozijnen. Als de oogjes het toelaten alles naast elkaar leggen en dan het spaarpotje leegmaken.

De elektricien heeft inmiddels op het garage dak gezorgd dat de internetkabel en stroomkabel ligt voor het maken van stopcontact voor ????




Ook heeft men inmiddels op de zolder de balustrade bekleed met hdm platen. De tussenmuur de scheuren bijgemaakt en met dezelfde platen de hele wand bekleed inclusief de schoorsteen.






De trapleuning verder afgemaakt



Nu is men begonnen aan de andere zijde met het uitragellen van de muur.



Het gedeelte van de schuifdeuren is opgeleverd en ziet er goed uit de elektricien heeft wel nog werk om een stopcontact te plaatsen achter de deuren voor de tl balk die nu via het verlengsnoer aangaat



De kast om de verwarmingsketel begint inmiddels ook al gestalte aan te nemen maar zonder materiaal kan er niet verder worden gewerkt.



Ook zal in het voorjaar de overkapping door de schilder onder handen worden genomen. Om in kaart te brengen wat de schilder nodig heeft is er een gedeelte riet verwijderd onder het afdak.



De tuin wordt stilaan ook winter klaar gemaakt en het water ornament is afgekoppeld en er zijn nog enkele nieuwe dennen geplant

