

# Juli 2020



**18 Juli 2020**

Omdat de isolatiekorrels niet goed waren verlijmd en uit de nok waren gekomen moest er noodgedwongen ook boven in de nok stenen worden weggehaald zodat er korrels in de spouw kon worden gedaan.






In de milieustraat zijn op de boxen de stickers gelamineerd en opgeplakt.



Na heel wat winkels de afgelopen 2 jaar te hebben bezocht voor afwerkplintjes bij de plafond uiteindelijk per toeval een rest plintjes gekocht voor de keuken, bijkeuken en de toekomstige badkamer op de begane grond. Om de plintjes te zagen moest de grote tafel in de woonkamer worden omgetoverd tot werkbank.







De deur naar de toekomstige badkamer met raamfolie beplakt. Zodat dit klusje ook weer van het lijstje kan worden afgestreept.



De laatste plintjes op de grond in de keuken zijn ook geplaatst.



In de tuin al een klein gedeelte van de aardappelen geoogst.



In verband met veiligheid moest ik afscheid nemen van het oude trapje en een nieuw gekocht met extra brede treden.



Ook het transport vanuit Duitsland met de tegels is goed verlopen en liggen nu in de garage klaar voor de tegelzetter ???????



Alle voorbereidingen in de toekomstige badkamer zijn in volle gang. De wasmachine en droger zijn tijdelijk weggewerkt zodat ze niet kunnen worden beschadigd.



De vensterbank ook weggehaald omdat deze niet meer bij de nieuwe tegels past allen jammer dat ook daar de isolatiebolletjes los zijn en uit de spouw rollen.



Alle werkzaamheden zijn sinds gisteren voor een tijdje stilgelegd.

