

December 2021




12 December 2021

Aanpassing in de bloembak is noodzakelijk voor komend jaar als er weer bonen worden gezet. Dus met het mooie weer inmiddels de bak aangepast met nog wat extra betonblokken te plaatsen en ook te harsen.





Er zijn nooit stopcontacten genoeg en dat is met Halloween gebleken met verlengsnoeren vanuit diverse ramen alle licht laten branden. Om dit komend jaar verlengsnoer loos te laten plaats vinden zullen er op 3 plekken extra buiten stopcontacten worden geplaatst in diverse fases . Inmiddels is er bij de bloembak in de voortuin 2 stopcontacten geplaatst. Deze zijn nog niet in werking omdat er in de kelder nog voorzieningen worden gemaakt en de waterdichte kabelverbinders net pas zijn geleverd (wordt vervolgd 2022)





De plannen en tekening was klaar om uitgevoerd te worden een eigen werkbank te gaan maken van steigerbuizen. Tot er een advertentie op marktplaats stond : **WERKBANK MET WATERSCHADE GRATIS AF TE HALEN IN VALKENBURG**. Opgehaald met de aanhanger op de zondagmiddag. Eerst alle hout eraf gesloopt omdat dit nat was en een groot gedeelte gekweld. Inmiddels alles geschuurd , in de menie gezet , de balken op het werkblad weer gemonteerd en de werkbank verhoogd op 2 betonblokken 15x15x60. Als de menie over 14 dagen droog is en uitgehard zal werkbank worden vast geboord in de betonblokken en muur. Daarna achter tekentafel gaan om de rest van de werkbank in te richten met planken en lades. (wordt vervolgd 2022)



Omdat er plaats moest worden gemaakt voor de werkbank is een groot gedeelte van de terrastegels die over zijn via een tussenstop in de keuken daarna kelder in de kruipruimte gelegd.



Met de kortingsbon van de gemeente en daarna nog een kortingsbon van de klankgroep Zaam Wonen ventilatoren gekocht voor onder de radiatoren te plaatsen in de woonkamer aan de voor en achterkant om de luchtstroming te verbeteren.






De voorbereidingen voor het renoveren van de luifel bij de voordeur is in volle gang en de plank aan de voorzijde is inmiddels geheel uitgezaagd in de boogjes. (wordt vervolgd 2022)



Boven de garagepoort is er een nieuwe schijnwerper geïnstalleerd. Deze moet wel nog worden afgesteld maar werkt prima



Na maanden wachten is op 4 december het nieuwe raam met kozijn vanuit het hoge noorden geleverd. Eerst het raam uit het kozijn gehaald en voorzien van folie.



Inmiddels is het oude raam eruit gesloopt en ook helaas de vensterbank heeft het niet overleefd. Aan het eind van de dag zat ook het nieuwe raam en kozijn op zijn plek vast. De afwerking hiervan aan de buiten en binnenkant zal plaats vinden als het weer wat warmer is. (wordt vervolgd 2022)





Het wordt weer kouder dus is het waterornament weer winterklaar gemaakt en ingepakt

