

# Maart 2022



## 27 Maart 2022

Het 1ste kwartaal is bijna voorbij dus tijd voor een nieuw bericht.

De vensterbank bij het raam in de garage is inmiddels aan de buitenkant weer hersteld en gevoegd



De binnenkant van het raam is de vensterbank ook netjes afgewerkt met een rest van de vloertegels



Aan de binnenkant zijn er afwerk strippen geplaatst om de laatste tocht gaatjes dicht te maken en alles is daarna van binnen en buiten afgekit. Weer een vinkje van een project dat geheel klaar is.





De nieuwe bankschroef is geleverd en ook gelijk vastgezet en in gebruik genomen.



Diverse maten boxen gekocht en grote labels gelamineerd zodat alles spullen netjes en goed te vinden zijn op zolder per activiteit




Nu op zolder een begin gemaakt is aan het ordenen van alle spullen ook maar een financiële injectie gedaan voor het ordenen van alle gebruiksaanwijzingen en facturen en ordners gekocht.



Om verder in de floo te gaan met ordenen ook in de meterkast iets bedacht om alle tijd klokken, schakelaars en energiemeter netjes op te hangen.



Om de kou in de winter en de warmte in de zomer boven op zolder te houden een gordijn gehangen op de trap



De kabels van de ventilatoren onder de verwarming netjes weggewerkt zodat ze bijna niet meer zichtbaar zijn.



In de garage onder het raam een bloembak gehangen om materialen in te doen. ook onder de werkbank nog een extra plank gemaakt zodat er nog meer materialen kunnen worden neergelegd



In de tussentijd nog wat gehobbyd en al wat vleermuisjes gemaakt voor Halloween 2022.



Het hele huis even wat dingetjes grijze verf bijgemaakt die waren ontstaan door beschadigingen.



Op de garagepoort een extra beveiligingshendel laten installeren.



Op de zolder weer een gedeelte afgewerkt van de ballestrade maar hier moest eerst een ketting worden vastgemaakt voor het luik omhoog te houden.



Na maanden te wachten is nu de temperatuur boven 0 en kan het gat waar de kabels en sproeisysteem achter liggen worden dichtgemaakt. Maar moet er altijd nog bij kunnen. Dus de oplossing een stuk rioolbuis plaatsen met afwerkkap.





Het gat dichtgemaakt omdat het boven 0 was maar de dag erna bleek dat het had gevoren.  
(GGGRRRRR)



De standaard van de beveiligingslamp die tijdelijk was van een oude houten kozijn vervangen door een rvs paal.



Nu de lente er is even de bloemetjes buiten gezet.



Ook het 3de gedeelte van het sproeisysteem is inmiddels geïnstalleerd. Alles is nu klaar om te worden getest.





Het lentegevoel is echt door het hoofd aan het spoken en het vliegengordijn in de wasmachine gegooid en opgehangen. Zodat het lekker schoon is en fris ruikt en de vliegen buiten de deur blijven.




Het eerste gedeelte in de groentetuin is al vol. Uien gepoot



Het behang in de keuken bijgeplakt zodat er kan worden begonnen aan het plaatsen van de plinten maar dat zal in het volgende bericht aan bod komen.



Zelf getraakteerd op een groot cadeau omdat ik nu bij de 50+ ers hoor alleen moest daarvoor de spiegel met de olifant wijken en verhuisd naar de logeerkamer



Filmpjes die zijn toegevoegd op de website en te zien zijn op youtube:  
[waterornament dat bevroren](#)  
[het aanleggen van het 3de gedeelte van het sproeisysteem](#)