

# September 2023



## 30 September 2023

De trapeuning naar de zolder was niet naar tevredenheid gemaakt en aangepast zodat het nu in een stuk netjes doorloopt van onder naar boven. Daarna alles in de lak gezet





inmiddels is de extra plank aan de voorzijde voorzien van beugels en afgelakt En hangt netjes op zijn plaats.





Ook is het houtwerk nog een keer gevefd ter plekke zodat er een mooi laagje voor de winter erop zit



Voor meer ruimte te creëren om iets neer te zetten een extra plank gemaakt aan de rek met stukken profiel van een oude rek en een oude waterpas niet meer werkt.



In het medicijnkastje extra opbergruimte gemaakt door een stukje plexiglas op maat te maken. Het ziet er goed uit maar zal tijdelijk zijn.



De kleine pallet waar de planten in de woonkamer opstaan had een likje verf nodig. Eerst helemaal geschuurd en daarna geverfd met trappenlak zodat het tegen een stootje kan en waterafstotend is



Ook op zolder weer verder gegaan met wat afwerking aan de balustrade. De witte U profielen op maat gezaagd zodat het nu voor het oog netjes uitziet.





Op planning stonden 2 gaten te boren van buiten naar binnen op zolder om daar voor Halloween , kerst of carnaval iets aan op te hangen alleen moesten er voorbereidingen worden getroffen en meer worden afgebroken dan verwacht. De plafond en gedeelte laminaat moest tijdelijk worden weggehaald.



Onder de overkapping bij de voordeur zijn inmiddels de spotjes binnengekomen en een begin gemaakt om ze te plaatsten. De plank waar de spotjes in moeten is al op maat en ook de spotjes zitten er in alleen nu nog een manier vinden om deze netjes op te hangen zonder zichtbare schroefgaten of iets dergelijks en toch snel weg te halen is om bij het stopcontact te komen voor eventuele evenementen door het jaar heen





Met behulp van de milieudienst en een hoogwerker zijn de 2 benodigde gaten geboord. Alleen nu zoeken waar ze boren op zolder zijn uitgekomen maar dat is iets voor een regenachtige dag



De staalkabel en ringen die nodig zijn voor het ophangen van dingen bij een evenement zijn inmiddels binnengekomen.



Het heeft bijna 3 dagen geduurd voor beide gaten gevonden waren en nieuwe langere buizen in waren gezet.







Nu de buizen liggen kan alles weer worden dichtgemaakt en afgewerkt. De 18 cm dikte van glaswol en de dampfolie zitten weer op zijn plek. De plaatsen waar de buizen uitkomen volgespoten met porschuim. Ook de laminaat ligt alweer op zijn plek. Een groot gedeelte van de plafond is weer dicht.





Helaas na maanden wachten nog steeds geen offerte van een overkapping in de tuin maar een ander soort overkapping gezien waarbij het dak open en dicht kan worden gedraaid bij een grote winkelketen. Met lint even uitgemeten om te zien of het ook past.



Om geen ongedierte , kou / warmte op zolder te krijgen door de 2 buizen een soort dekseltje gemaakt met buis , rondelen en kit ook de 2 pvc buizen geïsoleerd met isolatie van verwarmingsbuizen

